

# PRESLIKAČI ZA INK JET TISKALNIKE

## FOLEX TRANSFER JET ST



### NAVODILA ZA UPORABO:

Preslikač za INK JET tiskalnice FOLEX TRANSFER JET ST je namenjen prenosu slike na belo ali svetlo tkanino.


### TISKANJE:

Natisnite sliko v zrcalnem načinu (MIRROR MODE) na belo nepotiskano stran preslikača!



### NASTAVITEV TISKALNIKA:

V primeru, da je na voljo opcija TRANSFER PAPER izberite to opcijo. Če te opcije ni, nastavite opcijo NORMAL in nastavite najvišjo kvaliteto odtisa (BEST PRINT QUALITY). Če odtis ni zadovoljiv pogledite pod ODPRAVLJANJE TEŽAV. Priporočljivo je počakati vsaj 30 minut, da se barva dobro posuši.



### PRIPRAVA IN NANOS:

Nanos lahko izvršite z likalnikom, ki pa mora biti sposoben doseči temperaturo 160°C +, ali pa s toplotno prešo. Predlagamo uporabo toplotne preše, ker so rezultati izredno dobri!

### NANOS Z LIKANJEM

A: Izrežite sliko s približno 5mm robom in položite na tkanino. Potiskana stran naj bo obrnjena proti majici. Priporočljivo je pred tem polikati tkanino, da je popolnoma ravna in brez gub!

B: Med majico in trdno površino (recimo mizo) položite nekaj kuhinjskih krp ali kako debelejšo gladko prevleko (iz tkanine).

C: Likajte v krožnih in enakomernih gibih po celotni površini. Pritisk naj bo velik in enakomeren.

D: Med likanjem se osredotočite na celotno sliko, tako v sredini, kot tudi po robovih. Med likanjem NE UPORABLJAJTE pare! Za manjšo sliko likajte 60-90 sekund (polovica A4) in 90-120 sekund za večjo sliko (cel A4).

E: Počakajte, da se preslikač ohladi in potem z enakomernim potegom odstranite preslikač iz poljubnega kota. V primeru, da želite namestiti več slik na eno majico, je potrebno najprej vse slike namestiti in ko se ohladijo, iz vseh odstraniti preslikač.



### NANOS S TOPLOTNO PREŠO

Nastavite toplotno prešo na 160°C in prešajte približno 40 sekund. Preslikač lahko odstranite ko je še vroč ali topel.

### ODPRAVLJANJE TEŽAV:

Slaba kvaliteta slike:

krvaveča barva slike ali teksta - zmanjšajte gostoto črnila s tem da povežite svetlost (brightness) za 10 %

### PRANJE IN LIKANJE:

Prati je potrebno obrnjeno na 40 °C . Ne uporabljajte belila. Ne uporabljajte sušilnega stroja za sušenje. Likati ni potrebno obrnjeno je pa zelo priporočljivo preko slike položiti krpo ali peki papir!

### VARNOST:

Pri uporabi toplotne preše ali likalnika bodite zelo previdni, ker so površine izredno vroče in se lahko močno opečete!

**ELTRON**  
plus, d.o.o.

Litostrojska c. 40a, Ljubljana

[www.eltronplus.eu](http://www.eltronplus.eu)

e-mail: [info@eltronplus.eu](mailto:info@eltronplus.eu)

tel.: 01/4280261, 4280262

fax: 01/4280263